

資料番号(施設名)	ページ数
機械室(ポンプ室)	1/2

【対象物件】	施設名	機械室(ポンプ室)	建物構造	S造
	竣工年	昭和58年1月	建物用途	公共試験研究施設
	所在地	いわき市常磐下船尾杭出作23-32		
	階 数	地上1階		
	延床面積	24.75 m <sup>2</sup>	工作物	

石橋障害予防規則第3条に基づく事前調査					
調査の種類	書面調査				目視調査
調査期間	2024年5月8日				
実施者	氏名	石橋有線時刻調査所 下り班調査員	アスベスト診断士 会館番号	氏名	石橋有線時刻調査所 下り班調査員
	三文字 由行	H2612016		三文字 由行	H2612016
	及川 尚希	神奈川121112001		及川 尚希	神奈川121112001
	日川 めぐみ	第001410号		日川 めぐみ	第001410号

[illegible]

- |            | 1)該当項目         | 3)判断根拠とした文書の種類 | 4)添付資料番号を明記する | 5)整合性の記載事例   | 6) 記載事例   |
|------------|----------------|----------------|---------------|--|---|
| 石綿が含有している  | 2)設計図書がある場合に記入 |                |               | ○：書面と同じ建材が現地で確認された場合<br>×：書面と同じ建材が現地で確認されなかった場合<br>(別の建材が確認された)<br>一：書面にはない建材が現地で確認された場合 | ・図面は収付材となっているが、実物は成形板<br>・改修の痕跡あり<br>・aマークあり、JISマークあり<br>・メーカー名、ロット番号あり |
| 石綿の含有は不明   |                |                |               |  |   |
| 石綿は含有していない |                |                |               |  |   |

[illegible]

 石綿が含有している

1)該當項目

### 3) 判断根拠とした文書の種類

4)添付資料番号を明記する

#### 5) 整合性の記載事例

#### 6) 記載事例

 石綿の含有は不明

2) 設計図書がある場合に記入

○：書面と同じ建材が現地で確認された場合  
 ×：書面と同じ建材が現地で確認されなかった場合  
 （別の建材が確認された）  
 ー：書面にはない建材が現地で確認された場合

- ・図面は吹付材となっているが、実物は成形板
- ・改修の痕跡あり
- ・aマークあり、JISマークあり
- ・メーカー名、ロット番号あり