

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日  
令和6年11月6日（水）
- 2 確認箇所  
6号機原子炉建屋（図1）
- 3 確認項目  
6号機燃料取り出し作業の状況

### 4 確認結果の概要

5号機及び6号機の原子炉建屋にある使用済燃料プール（以下「SFP」という。）には、令和6年10月31日現在それぞれ1,374体、796体の使用済燃料が保管されている。東京電力は、地震や津波などに対してより安全性の高い共用プールで集中保管する方が安全であるとして、これらの使用済燃料を各原子炉建屋のSFPから共用プールへの移送を進めている。本日は、令和4年8月から使用済燃料取り出しが開始された6号機SFPについて、作業の状況を確認した。（前回確認日：[令和6年8月29日](#)）

- ・6号機SFPの使用済燃料は、前回調査時から220体<sup>\*</sup>搬出されていた。東京電力では6号機使用済燃料を令和7年度上期までに取り出しを完了する予定としている。
- ・SFPの水は、水質を維持するための設備（プール冷却浄化系）が稼働しているため、確認した範囲において濁り等の異常はなかった。  
（写真1）
- ・6号機SFP周辺の作業エリアは整理整頓が施され、事故等のリスク低減が図られていた。（写真2）

※東京電力公表資料より算出した数値



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図




(写真1①) 6号機SFP



(写真1②) 6号機SFP



(写真2①) SFP周辺の作業スペース



(写真2②) SFP周辺の作業スペース

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常値は確認されなかった。