

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和7年1月6日（月）

2 確認箇所

構内中央（1～4号機原子炉建屋）（図1）


3 確認項目

構内の状況確認

4 確認結果の概要

年末年始の休暇明けであり、多くの現場作業が再開に至っていないことから、構内中央をパトロールし、1～4号機原子炉建屋周辺の状況を確認した。

- ・ 1号機原子炉建屋西側において、上部架構の組み立て作業が行われていた。作業者の保護具着用及び呼称確認等は確認した範囲で適切に行われていた。特に、安全確認時の呼称は、1/2号機超高压開閉所まで届くほどの大きな声で行われており、確実な情報伝達に留意しているように見受けられた。また、作業には東京電力社員も立ち会っていた。（写真1）
- ・ 2号機、3号機及び4号機原子炉建屋西側における屋外作業は実施されていない。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 ①) 1号機原子炉建屋西側



(写真 1 ②) 上部架構の吊上げ



(写真 1 ③) 上部架構の設置作業



(写真 1 ④) 東京電力社員の立会



(写真 2) 2～4号機原子炉建屋の状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常値は確認されなかった。