

国道252号 出逢橋 流失に係る 南会津地方対策本部会議【第1回】

資 料

令和7年4月14日

福島県南会津建設事務所

※『出逢橋』の「逢」の漢字は、正しくは「1点しんにょう」

位置図

至 会津若松市

冬季通行止め区間 (R6.12.2~)

国道252号

田子倉ダム


至 新潟県柏崎市

あいよし橋
(R4被災)

出逢橋
(今回被災)

只見町田子倉地内

出逢橋 平面図・側面図




平成15年3月完成

橋梁形式：1径間鋼製I桁橋


橋長： $L=40.0\text{m}$

全幅： $W=8.0\text{m}$



積雪深 (cm)

気象庁只見観測所 過去4年間の積雪深



出逢橋付近のドローン写真【被災前】

令和6年11月25日撮影



出逢橋 R4年3月被災状況




令和4年の雪崩被災により山側の桁が被災を受けた



山側の桁1本を撤去し片側交互通行で車両解放

令和7年4月10日の現地調査写真



至 新潟県柏崎市

至 会津若松市

出逢橋の流失前と流失後の写真

【流出前】



令和4年の雪崩被災により山側の桁が被災を受けたため
片側交互で通行開放

【流出後】



山側からの雪崩により桁 (L=40 m) が流失
※流失した桁は4月10日時点では発見できず

今後の対応等について

- ・【今回】 国道252号 出逢橋 流失に係る南会津地方対策本部会議（第1回）
- 今後、現地状況を確認のうえ、調査設計や対応策について検討してまいります。
また、南会津地方対策本部会議等を通じて、随時進捗状況について情報発信してまいります。