

クリーンセンターふたばの輸送状況確認の実施結果

1 概要

調査日時	令和7年9月3日 10時30分～11時50分	調査場所	・大熊町 旧大熊第三工区受入・分別施設(積込場) ・大熊町 クリーンセンターふたば管理棟(荷下場)
------	---------------------------	------	--

2 調査事項

(1) 放射性物質汚染対処特措法に基づく特定廃棄物の収集・運搬基準

調査事項	要求事項		特記事項
	無	有	
一 収集・運搬時の措置			
イ 人の健康又は生活環境に係る被害防止			
ロ 飛散・流出・漏出防止措置(容器収納等)	■	□	
ハ 雨水浸入防止措置(表面を遮水シートで覆う等)			
二 悪臭・騒音・振動の防止措置			
ホ 特定廃棄物以外の物との混合防止措置			
二 収集・運搬施設設置時の生活環境保全上必要な措置	■	□	
三 飛散・流出・悪臭漏洩のおそれがない運搬車・運搬容器の使用	■	□	
四 運搬車使用時の措置			
イ 車体外側への表示			
(1) 特定廃棄物の収集・運搬車である旨			
(2) 収集・運搬を行う者の氏名・名称			
ロ 識別しやすい色・規定の大きさ以上の文字	■	□	
ハ 必要事項書面等の備え付け			
二 車両表面から1m離れた位置の空間線量率が100 μ Sv/hを超えないために必要な措置			
ホ 事故時の応急措置に必要な器具等の携行			
五 他の特定廃棄物との混合防止措置 (石綿含有特定廃棄物、特定廃石綿等、特定ばいじんの場合)	■	□	
六 破碎することのない方法による収集・運搬 (石綿含有特定廃棄物、特定廃石綿等の場合)	■	□	
七 次の事項の記録の作成(収集・運搬終了後5年保存)			
イ 収集・運搬した特定廃棄物の種類・数量			
ロ 収集・運搬した特定廃棄物ごとの収集・運搬開始・終了年月日、収集・運搬の担当者の氏名、積載場所・運搬先の場所の名称・所在地、運搬車ナンバー	■	□	


(2) 放射性物質汚染対処特措法に基づく特定廃棄物の保管基準

調査事項	要求事項		特記事項
	無	有	
一 (指定廃棄物の保管基準の準用)			
二 飛散・流出防止措置			
イ 容器収納又はこん包等	■	□	
ロ 保管高さの制限(屋外かつ容器不使用の場合)			
三 汚水による公共の水域等の汚染防止措置	■	□	

クリーンセンターふたばの輸送状況確認の実施結果

調査事項	要求事項		特記事項
	無	有	
四 雨水・地下水の浸入防止措置	■	☐	
五 悪臭発散の防止措置	■	☐	
六 ねずみ・蚊・はえ・その他の害虫の発生防止	■	☐	
七 特定廃棄物以外の物との混合防止措置	■	☐	
八 他の特定廃棄物との混合防止措置 (石綿含有特定廃棄物、特定廃石綿等、特定ばいじんの場合)	■	☐	
九 腐敗性の特定廃棄物の保管 イ 発生ガスの排除 ロ 火災発生防止措置、消火設備の設置	■	☐	
十 放射線障害防止措置(立入防止、放射線遮蔽等)	■	☐	
二 場所の要件 ・ 周囲への囲いの設置 ・ 次の要件を備えた掲示板の設置 イ 縦横それぞれ 60cm 以上であること ロ 次の事項を表示したものであること (1) 特定廃棄物の保管の場所である旨 (2) 保管する特定廃棄物の種類 (3) 緊急時における連絡先 (4) 保管高さ(屋外かつ容器不使用の場合)	■	☐	
三 地下水の水質検査(測定・記録) (1回/月以上)	■	☐	
四 保管場所等境界における放射線量の測定・記録 (1回/7日以上)	■	☐	
五 次の事項の記録の作成(保管場所廃止まで保存) イ 保管した特定廃棄物の種類・数量 ロ 保管した特定廃棄物ごとの保管開始・終了年月日、受入先・持出先の場所の名称・所在地 ハ 特定廃棄物を引き渡した担当者・引渡しを受けた担当者の氏名、運搬車ナンバー ニ 施設に係る測定、点検、検査その他の措置	■	☐	

3 調査時の様子

	
積込作業の様子。異常なし。	荷下作業の様子(監視モニターで確認)。異常なし。