

※ 6 月末現在

令和 8 年度

中間貯蔵施設事業に係るモニタリング結果

福島県中間貯蔵・除染対策課

令和８年度中間貯蔵施設事業に係るモニタリング結果一覧

調査場所	調査項目	調査地点数	結果
土壌貯蔵施設	地下水中の放射能濃度	45	すべて検出下限値未満
	地下水中の有害物質等	5	(調査未了)
	放流水中の放射能濃度	3	(調査未了)
	放流水中の有害物質等	3	(調査未了)
廃棄物貯蔵施設	地下水中の放射能濃度	4	すべて検出下限値未満
	地下水中の有害物質等	4	(調査未了)
	雨水排水中の放射能濃度	2	すべて検出下限値未満
保管場	地下水中の放射能濃度	6	すべて検出下限値未満
容器残さ 分別処理施設	空間線量率	1	(調査未了)
	大気浮遊じん中の放射能濃度	1	(調査未了)
	地下水中の放射能濃度	1	(調査未了)
	雨水排水中の放射能濃度	1	(調査未了)
減容化施設	雨水排水中の放射能濃度	4	(調査未了)
	排ガス中の放射能濃度	5	(調査未了)
研究施設	空間線量率	2	これまでの結果と同程度
	大気浮遊じん中の放射能濃度	2	検出下限値未満
敷地境界	空間線量率	2	(調査未了)
	大気浮遊じん中の放射能濃度	2	(調査未了)
河川	河川水中の放射能濃度	6	(調査未了)
	河川底質中の放射能濃度	6	(調査未了)

1 土壤貯蔵施設

(1) 地下水中の放射能濃度

(単位 : Bq/L)

調査地点	調査日	調査項目	地図番号	分析結果	
				Cs-134	Cs-137
大熊①工区	R8. 5. 12	井戸	4	不検出	不検出
			5	不検出	不検出
			80	不検出	不検出
		集排水	2	不検出	不検出
			3	不検出	不検出
			79	不検出	不検出
大熊②工区 (1期)	R8. 5. 12	井戸	9	不検出	不検出
		集排水	8	不検出	不検出
大熊②工区 (2期)	R8. 5. 12	井戸	16	不検出	不検出
			17	不検出	不検出
		集排水	12	不検出	不検出
			13	不検出	不検出
			14	不検出	不検出
			15	不検出	不検出
大熊③工区	R8. 5. 14	井戸	22	不検出	不検出
		集排水	20	不検出	不検出
			21	不検出	不検出
			81	不検出	不検出
大熊④工区	R8. 5. 14	井戸	29	不検出	不検出
			30	不検出	不検出
			31	不検出	不検出
		集排水	25	不検出	不検出
			26	不検出	不検出
			27	不検出	不検出
大熊⑤工区	R8. 5. 14	井戸	37	不検出	不検出
			38	不検出	不検出
			110	不検出	不検出
		集排水	34	不検出	不検出
			35	不検出	不検出
			36	不検出	不検出
			109	不検出	不検出
双葉①工区 (1期)	R8. 4. 16	井戸	48	不検出	不検出
		集排水	47	不検出	不検出
双葉①工区 (2期)	R8. 4. 16	井戸	52	不検出	不検出
			53	不検出	不検出
			112	不検出	不検出
		集排水	50	不検出	不検出
			51	不検出	不検出
双葉②工区	R8. 4. 16	井戸	57	不検出	不検出
		集排水	56	不検出	不検出
双葉③工区	R8. 4. 16	井戸	60	不検出	不検出
			107	不検出	不検出
		集排水	59	不検出	不検出
			113	不検出	不検出

[検出下限値 : 1]

(2) 放流水中の放射能濃度
(調査未了)

(3) 放流水中の有害物質等濃度
(調査未了)

2 廃棄物貯蔵施設

(1) 地下水中の放射能濃度 (単位：Bq/L)

調査地点	調査日	地図番号	分析結果	
			Cs-134	Cs-137
大熊工区	R8. 6. 11	40	不検出	不検出
		41	不検出	不検出
双葉 1 工区	R8. 6. 23	62	不検出	不検出
双葉 2 工区	R8. 6. 23	108	不検出	不検出

[検出下限値：1]

(2) 雨水排水中の放射能濃度 (単位：Bq/L)

調査地点	調査日	地図番号	分析結果	
			Cs-134	Cs-137
大熊工区	R8. 6. 11	102	不検出	不検出
双葉 2 工区	R8. 6. 23	88	不検出	不検出

[検出下限値：1]

(3) 地下水中の有害物質等濃度
(調査未了)

3 保管場

(1) 地下水中の放射能濃度 (単位：Bq/L)

調査地点	調査日	地図番号	分析結果	
			Cs-134	Cs-137
緑ヶ丘保管場c	R8. 4. 14	43	不検出	不検出
東平仮設灰保管施設	R8. 4. 14	44	不検出	不検出
東台保管場a	R8. 4. 14	45	不検出	不検出
工業団地保管場d	R8. 4. 14	68	不検出	不検出
陳場沢保管場b	R8. 4. 14	69	不検出	不検出
大森仮設灰保管施設b	R8. 4. 14	70	不検出	不検出

[検出下限値：1]

4 容器残さ分別処理施設

(1) 空間線量率
(調査未了)

(2) 大気浮遊じん中の放射能濃度
(調査未了)

(3) 地下水中の放射能濃度
(調査未了)

(4) 雨水排水中の放射能濃度
(調査未了)

5 減容化施設

(1) 雨水排水中の放射能濃度
(調査未了)

(2) 排ガス中の放射能濃度
(調査未了)

6 研究施設

(1) 空間線量率 (単位: $\mu\text{Sv/h}$)

調査地点	調査日	地図番号	測定時刻	調査結果
技術実証施設 (旧飛灰洗浄施設)	R8. 5. 27	104	10:02	0.23
技術実証フィールド	R8. 5. 27	105	10:53	0.38

(2) 大気浮遊じん中の放射能濃度 (単位: mBq/m^3)

調査地点	調査日	地図番号	分析結果	
			Cs-134	Cs-137
技術実証施設 (旧飛灰洗浄施設)	R8. 5. 27	104	不検出	不検出
技術実証フィールド	R8. 5. 27	105	不検出	不検出

[検出下限値: 5]

7 敷地境界

(1) 空間線量率
(調査未了)

(2) 大気浮遊じん中の放射能濃度
(調査未了)

8 河川

(1) 河川水中の放射能濃度
(調査未了)

(2) 河川底質中の放射能濃度
(調査未了)