

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(会津地方)

ND:検出限界値未満(単位:Bq/kg)

No.	市町村名	水道事業名	取水施設名称	採水日 水源	7月30日		7月31日		8月3日		8月4日		8月5日		8月6日		8月7日	
					放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
44	猪苗代町	猪苗代町水道事業	桂沢、手代山上、表磐梯、第5水源	湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45			西峰、桂沢、手代山上、表磐梯、第5水源	深井戸、湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46			見弥、関下(どつたり)、東部第一、小田水源	湧水、伏流水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47			東部第一、小田水源	伏流水、湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48			北部水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49			白津川桁水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50			新林、手代山水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51			磐里水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52			翁島水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53			高森水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54			中ノ沢第1、第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55			達沢第1、第2水源	湧水、伏流水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56			市沢水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57			木地小屋水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58			月輪第1水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59			月輪第2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60			月輪水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61			金堀水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62			蒲谷地水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63			大島原水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	西会津町	西会津町水道事業	大久保水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66			小島第1水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67		西会津町奥川簡易水道事業	奥川水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68		西会津町新郷簡易水道事業	第1水源(第一浄水場兼第一配水池へ)	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69			第2水源(第二浄水場併設)	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70		西会津町宝坂地区簡易水道事業	宝坂第1水源、第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71			宝坂第3水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72		西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	杉山水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73		西会津町尾登地区簡易水道事業	北の沢水源、茗荷沢水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74		西会津町高陽根地区簡易水道事業	高陽根水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75		西会津町小綱木地区簡易水道事業	小綱木水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	柳津町	柳津町簡易水道事業	第1、第2水源	浅井戸、湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
77			中野水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
78			砂子原水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
79			黒沢水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
80			第1水源(湯八木沢水源)	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
81			第2・3水源(五疊敷水源)	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
82			胃中水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83			大成沢水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
84			琵琶首水源(第2水源)	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
85			牧沢水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
86			石坂水源	深井戸	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
87			久保田水源	深井戸	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
88			中屋敷水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
89			猪鼻水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
90			麻生第2水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
91			大野水源	浅井戸	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
92			大野新田水源	浅井戸	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
93			小ノ川水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(会津地方)

ND:検出限界値未満 (単位:Bq/kg)

[illegible]

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(会津地方)

ND: 検出限界値未満 (単位: Bq/kg)

No.	市町村名	水道事業名	取水施設名称	採水日 水源	7月30日		7月31日		8月3日		8月4日		8月5日		8月6日		8月7日	
					放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
142	南会津町	南会津町水道事業(田島地域)	田島第1水源、袋ヶ沢水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143			田島第2水源	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144			田島第3水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145			栗生沢水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146			水無水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147			長野水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148			田部水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149			針生水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150			静川第1水源、静川第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151			滝原水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152			糸沢水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153			中荒井水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154			荒海水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155			台鞍山水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156		南会津町水道事業(館岩地域)	中部水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157			上郷第1水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158			上郷第3水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159			上郷第4水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160			上郷第5、第6水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161			下郷水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162			宮里水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163			番屋水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164			穴原水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165			戸中水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166		南会津町水道事業(伊南地域)	中野水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167			大桃第1水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168			大桃第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169			内川水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170		南会津町水道事業(南郷地域)	水根沢水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171			地蔵沢水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172			下山水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173			東水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174		南会津町界専用水道	界水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175		南会津町平沢山専用水道	平沢山水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	会津若松地方広域市町村圏整備組合 (水道用水供給事業)		馬越浄水場取水口	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	検査検体数合計(1市 2町 で合計28検体)				0		0		25		3		0		0		0	

平成24年4月1日に設定された、水道水中の放射性物質に係る目標値 : 放射性セシウム濃度: 10Bq/kg

上記核種の他、人工放射性核種は検出されていません。

※ 欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値未満であったことを指す。

検出限界値は、測定機器や測定条件(測定時間等)により測定ごとに異なり、

本結果においては放射性ヨウ素(¹³¹I)及び放射性セシウム(¹³⁴Cs、¹³⁷Cs)に関し、1Bq/kg未満である。