

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(中通り地方)

ND:検出限界値未満 (単位:Bq/kg)

No. 市町村名			水道事業名	取水施設名称	ND:検出限界未満(単位:Bq/kg)															
					採水日	8月13日		8月14日		8月17日		8月18日		8月19日		8月20日		8月21日		
					水源	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	
1	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	葛倉山水源地	湧水																
2		福島市上水道事業(高湯地区)	とく沢水源地	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3		福島市上水道事業(茂庭地区)	草跡沢水源地	表流水(自流)																
4	福島地方水道用水供給企業団			楢上川ダム	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	
5	二本松市	二本松市上水道事業	熊の穴第1、2、3、4、5、6 水源、岳西第1、2、3水源	湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6		二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	第1、2、4水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7		二本松市上水道事業(渋川地区)	山ノ入浄水場	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8		二本松市上水道事業(岳地区)	岳第1、3水源	湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9		二本松市東和簡易水道事業	太田水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10		二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	太郎田水源	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	本宮市	本宮市水道事業	西ノ池水源、立石水源、上 関下水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12			河原水源、上河原水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13			東禅寺水源、赤木水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14			平田石第1、2、3、4水源	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場取水口	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16			平沢受水池	浄水受水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17			御免町簡易水道事業	観山南下水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18		桐ヶ窪簡易水道事業	芹ノ沢水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	国見町	国見町水道事業	国見受水施設、第5水源	浄水受水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	川俣町	川俣町水道事業	第1水源(長海川)、第2水 源、第3水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21			飯坂第1、2水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	大玉村	大玉村水道事業	第2、3、4水源、第5水源 1、2号	湧水、浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場(阿賀野川水系勝喜代 湖(東岸岸、東岸)、阿武隈川水系 連鑓川)	表流水(自流)、湖水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	
24			熱海浄水場系(阿武隈川水系五西 川支流普通河川深沢川)	表流水(自流)	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25			荒井浄水場系(阿武隈川水系大滝 横川(三善ダム野水))	表流水(ダム)	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26			柳橋水源	湧水	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27		郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	西部第1、第2水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	
28		郡山市湖南東部簡易水道事業	東部第1、第2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	
29		郡山市熱海中山簡易水道事業	第2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	
30	須賀川市	須賀川市上水道事業	阿武隈川系釈迦堂川	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31			岩測1号～9号取水井	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32			釈迦堂川(荒江花川小支栗松川(成 沼第5水源)、長沼第1、2、4～6 水源)	表流水(自流)、湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33			阿武隈川支流川小支金峨川(新 第6水源)、新第2～7、9水源)	表流水(自流)、湧水、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34			下江持水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35			勢至堂第1水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	田村市	田村市水道事業(大越地区)	第1水源、第2水源	表流水(自流)、浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37		田村市水道事業(船引地区)	第1水源、第2水源	浅井戸、表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38		田村市水道事業(滝根地区)	第1水源、第2水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39		田村市水道事業(入新田地区)	第1水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40		高柴簡易水道事業	第1水源、第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41		田村市水道事業(常葉地区)	第1～4水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42			第5、第6、第7、第8水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43		田村市都路町簡易水道事業	第1、第2、第4、第5水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44		上移上町給水組合	水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	鏡石町	鏡石町水道事業	第7、第8、第10水源、仁井 田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46			成田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47			第1、第3、第5、第6、第11水源、 鹿島、東鹿島、南高久田水源)	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	天栄村	天栄村水道事業	第1、2、3、4、5、6、7、8、 10水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49			第11水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50		天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本水源、野仲水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51		天栄村簡易水道事業(大平地区)	大平水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	石川町	石川町上水道事業	千五沢ダム	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53		石川町上水道事業(沢田地区)	取水場	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地第1、2、3水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55			奥撫第1、第2水源	深井戸、浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	平田村	平田村簡易水道事業	第1水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	浅川町	浅川町上水道事業	久保山水源、宮前水源、天 神前水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58			大明塚水源、新町水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59			森下水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	古殿町	古殿町簡易水道事業	第1水源、第4水源(No1、 2)	表流水(自流)、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61			第2水源、第3水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	三春町	三春町上水道事業	大滝根川	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(中通り地方)

ND:検出限界値未満(単位:Bq/kg)

No.	市町村名	水道事業名	取水施設名称	採水日 水源	8月13日		8月14日		8月17日		8月18日		8月19日		8月20日		8月21日	
					放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム		
63	小野町	小野町水道事業	長久保溜池、滝野川、右支夏井川	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64			こまちダム	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	白河市	白河市水道事業	後原取水場	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66			川田水源、長ヲサ取水場	浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67			金山第2水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68			横道沢第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69			赤仁田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70			小笠第1水源、小笠第2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71			塚田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72			舟田水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73			旗宿水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	西郷村	西郷村水道事業	虫笠第1、2水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75			折口・追原水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76			浄水受水	浄水受水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77			真船水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78			追原水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
79	白河地方広域市町村圏整備組合			堀川ダム	表流水(ダム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	中島村	中島村簡易水道事業	第3水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	矢吹町	矢吹町水道事業	赤沢第3水源、浄水受水	深井戸、浄水受水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
82			西部第1、2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	棚倉町	棚倉町水道事業	第1、2、6取水場、浄水受水	深井戸、浄水受水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84			第5取水場	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
85		棚倉町山岡簡易水道事業	山岡取水施設	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
86		棚倉町高野西部簡易水道事業	高野西部取水場	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
87		棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	瀬ヶ野取水施設	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89			東館水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
90			茗荷水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
91			入山水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92			福住水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
93			追分水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
94			塩ノ海水源	表流水(自流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
95			高野谷地水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
96			馬渡戸水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
97	埴町	埴町上水道事業	川上第1水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
98			埴第1水源	伏流水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99			埴第2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100			埴第3水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101			高城第1、2水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102			常豊第1、2水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業(鮫川地区)	鮫川村簡易水道第1、2、3水源	湧水、浅井戸、深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104		鮫川村鮫川簡易水道事業(渡瀬地区)	渡瀬田尻水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105		鮫川村鮫川簡易水道事業(青生野地区)	青生野水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
106		鮫川村鮫川簡易水道事業(余所内地区)	余所内水源	深井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107		鮫川村鮫川簡易水道事業(西部地区)	西部水源	湧水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
108		鮫川村鮫川簡易水道事業(塚本地区)	塚本水源	浅井戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		検査検体数合計(1市 1町 1一部事務組合で合計9検体)				0		0		1		8		0		0		0

平成24年4月1日に設定された、水道水中の放射性物質に係る目標値：放射性セシウム濃度:10Bq/kg

上記核種の他、人工放射性核種は検出されていません。

※ 欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値未満であったことを指す。

検出限界値は、測定機器や測定条件(測定時間等)により測定ごとに異なり、

本結果においては放射性ヨウ素(¹³¹I)及び放射性セシウム(¹³⁴Cs、¹³⁷Cs)に関し、1Bq/kg未満である。