

1月の緊急出動実績

月	事象別出動回数(回)								
	事故	故障車	逆走車	落下物	警報	気象	その他 ※	雪氷	合計
1月 ()は前年1月	2 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (3)	0 (0)	1 (0)	3 (2)	16 (19)	25 (24)
R6年度1月末累計 ()は前年度1月末累計	19 (13)	34 (38)	1 (3)	29 (15)	2 (10)	26 (32)	47 (50)	19 (37)	177 (198)

1月の道路状況と作業状況について

- ・事故: 2件、追突事故
- ・故障車: 1件、ミッショントラブル
- ・逆走車: 0件、
- ・落下物: 2件、木、ヘルメット
- ・警報: 0件、
- ・気象: 1件、降雪路面状況確認
- ・その他: 6件、路面補修、施設点検ほか
- ・雪氷: 0件、

2月の作業内容

- 排水施設、法面補修工事(ひゅう大橋ほか)
- 路面の穴埋め(ポットホール)補修などを全線において、随時行っています。

路上作業へのご協力をお願いします。
(誘導員やパトロール車が見えたら減速をお願いします。)

通行止めのお知らせ

令和6年3月まで、平田IC～小野IC間、終日通行止めです。
詳しくは、県中建設事務所ホームページをご覧ください。



落下物に注意しましょう!!

角材




あぶくま高原道路では、毎日3回の道路パトロールを行っております。パトロールで発見した落下物は回収していますが、走行の際は前方をよく確認してご走行ください。
また、路上に積荷を落とすことは大変危険です。
走行前に積荷がしっかり固定されているか再確認をお願いします。

区画線工事が完了しました。

福島空港IC～平田IC間インターチェンジの区画線工事が完了しました。



施工前



福島空港IC



施工後

通行規制にご協力ありがとうございました。

☆ 県のホームページで、《あぶくま高原道路》の新情報をご覧になれます。

発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所ホームページアドレス (<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/>)

TEL:0247-55-3545

FAX:0247-55-3531

あぶくま高原 管理

検索



検索を
クリック

QRコード

