



R6.11月の緊急出動実績

月	事象別出動回数(回)								
	事故	逆走車	故障車	落下物	気象	警報	その他 ※	雪氷	合計
11月 ()は前年度同月	4 (0)	0 (0)	6 (4)	2 (2)	2 (6)	0 (0)	4 (6)	0 (0)	18 (18)
今年度11月末累計 ()は前年度同月末累計	21 (17)	1 (1)	32 (32)	15 (26)	22 (23)	5 (2)	36 (41)	0 (0)	132 (142)

11月の道路状況と作業状況

- ・事故: 4件 追突事故、単独物損事故
- ・逆走車: 0件
- ・故障車: 6件 エンジントラブル、タイヤパンク
- ・落下物: 2件 車部品、建設機械部品
- ・気象: 2件 濃霧
- ・警報: 0件
- ・その他: 4件 施設点検、路面補修
- ・雪氷: 0件

1月の作業など予定

- 区画線工事(玉川IC~平田IC)
- 擁壁補修工事(平田西IC)
- 路面の穴埋め(ポットホール)補修など、
随時行っています。

交通誘導警備員やパトロール車が見えたら
減速をお願いします


あぶくま高原道路(小野ICの合流車線)の 通行止め情報

小野インターチェンジ 矢吹方面の合流車線 通行止め
について、ご不便・ご迷惑をおかけしております。
このことに関して、12月25日に県中建設事務所ホーム
ページで最新情報が発表になりましたのでお知らせします。
<https://www.pref.fukushima.lg.jp/>
引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

舗装補修工事が完了しました。



施工前



施工後

通行規制にご協力ありがとうございました。

平田西IC付近 及び
平田IC付近
の舗装補修工事が
完了しました。

(※写真は、平田西IC
付近のもので)

区画線工事を施工中です。



施工中の状況

玉川IC ~ 平田IC 間で
区画線工事を行っています。

引き続き通行規制に
ご協力ください。

☆ 県のホームページで、「あぶくま高原道路」の新情報をご覧になれます。

発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所ホームページアドレス (<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/>)

TEL:0247-55-3545

FAX:0247-55-3531

あぶくま高原 管理

検索



検索を
クリック

QRコード

